

Einrichten eines „Nokia 6230i“ für die WAP- Einwahl auf einem eibPort

In dieser Kurzanleitung werden die WAP- Einstellungen für ein „Nokia 6230i“ beschrieben. Diese Einstellungen können auch für andere Nokia Mobiltelefone mit CSD- Unterstützung verwendet werden, wobei allerdings die Menü- Struktur von dieser Anleitung abweichen kann.

Einrichten des Zugangs:

- Menü <auswählen>
 - Einstellungen <auswählen>
 - Konfiguration <auswählen>
 - Eigene Konfigurationseinstellungen <auswählen>
 - Option ➔ „Neu hinzufügen“
 - Internet <auswählen>

Dort sind jetzt folgende Parameter einzustellen:

- Account-Name:** Wählen Sie einen Namen für den Zugang zum Beispiel : „*Mein eibPort*“
- Startseite:** „*http://192.168.3.1/index.wml*“
- Benutzername:** nichts, diesen Eintrag frei lassen
- Passwort:** nichts, diesen Eintrag frei lassen
- Bevorz. Zugangspunkt verwenden:** „*Nein*“

Als nächstes müssen Sie die Einstellungen für den Zugangspunkt parametrieren:

Einstellungen für Zugangspunkt <auswählen> und folgende Parameter einstellen

- Proxy:** „*deaktivieren*“
- Datenübertragung:** „*GSM-Daten*“

Datenträger- Einstellungen <auswählen> und folgende Parameter einstellen

- Anwahlnummer:** „*Telefonnummer des eibPorts*“
- Authentifizierung:** „*Normal*“
- Datenanruftyp:** „*ISDN*“
- Datenrate:** „*9600*“
- Benutzername:** „*wap*“
- Passwort:** „*eibport+2*“ (zur Bestätigung erneut eingeben) *Dieses Passwort ist fest vergeben und kann nicht geändert werden.*
- Terminal-Fenster:** „*Nein*“

Gehen Sie mit der „zurück- Taste“ zurück bis zum Menüpunkt **Eigene Konfigurationseinstellungen** und markieren Sie den zuvor erstellten Account: „Mein eibPort“ und aktivieren Sie diesen. Wählen Sie dazu „Option“ ➔ „Aktivieren“.

Test des Zugangs

- Menü <auswählen>
- Internet <auswählen>
- Startseite <auswählen>

Nun „muss“ das Gerät die konfigurierte Nummer des eibPorts mit der Meldung „...wird (an-)gewählt“ anzeigen.

Nach einiger Zeit kommt die WAP-Startseite. Ist dieses nicht der Fall, müssen Sie ggf. im Menü **Internet** den „cache leeren“.

Sollte der Verbindungsaufbau scheitern kontrollieren Sie die ISDN Einstellungen und die ISDN Verbindung des eibPorts.

b.a.b-technologie gmbh
Heinrich-Hertz-Straße 4

59423 Unna

Tel.: 02303 25 30 1-0
Fax.: 02303 35 30 1- 490

Internet.: www.bab-tec.de
Email.: info@bab-tec.de